

BAUSCHÄDEN

Carsten Clobes

Gefahr durch Montagefehler

Wenn eine Tür aus dem Rahmen fällt..... 10

Stefan Lange, Martin Doedt

Wenn Hagel nicht der vermeintliche Übeltäter ist

Teil 2: Von der Ortsbesichtigung zur labortechnischen Ursachenanalyse an Polycarbonat-Stegkammerplatten..... 12

Peter Schewe

Die anerkannten Regeln der Technik – ein Garant für schadenfreies Bauen?

20

BAUTECHNIK

Markus Weißenberger, Stefan Wenz

Wenn die DIN-Vorgabe nicht zur Baustelle passt

Elektroinstallation im Wohnungsbau 24

Rainer Hohmann

Die Fuge merkt sich alles – und verzeiht nichts

Baufehler bei WU-Betonkonstruktionen, die niemand sieht – bis das Wasser kommt... 27

BAURECHT

Klaus-Udo Reichelt

Das sogenannte Mindestgefälle von 2 % für Dachabdichtungen 48

Lena Rath

Wer haftet im Schadensfall in welchem Umfang, wenn in einem Bauprojekt mehrere Planer zusammenwirken?

Eine Analyse des BGH-Urteils vom 15.01.2026 – VII ZR 119/24 57

Friederike Münstedt

§ 13 JVEG – Voraussetzungen, Begründungsanforderungen und aktuelle Rechtsprechung..... 63

ARGE BAURECHT

Tobias Köhler

BGH: Kein Abzug »neu für alt« bei Ersatzvornahmekosten 60

TOP-THEMA

Laura Boecking

Sachverständigenbeweis entbehrlich?

Richterliche Schätzung und offenkundige Tatsachen 68

RECHTSPRECHUNGS-REPORT

Eva-Martina Meyer-Postelt

Bauvertragsrecht | Sachverständigenrecht 70

Nachrichten + Aktuelles 5

Produkte + Verfahren 40

Normen aktuell / Bauforschung aktuell 44

Impressum 82

Veranstaltungstermine 82



2024 10



12



20



27

Titelbild: Stefan Lange (S. 12)